



RIFAR

462630, Оренбургская обл., г. Гай, Технологический пр-д. д.18
Тел.: +7 (35362) 45-113 Тел./факс:+7 (35362) 45-130
E-mail: info@rifar.ru, www.rifar.ru

ЗАО "РИФАР"

Узлы нижнего подключения производства компании Hummel является неотъемлемой частью конструкции радиатора RIFAR VENTIL. Для каждого из таких радиаторов конструктивно обусловлено и технологически предусмотрено использование комплектующих данного производителя в части соответствующей подготовки поверхности редукционных ниппелей и соотношения их эксплуатационных характеристик и корпуса радиатора.

В случае внесения изменения в конструкцию или замены узла нижнего подключения без соответствующей подготовки, завод изготовитель не гарантирует сохранения эксплуатационных и теплотехнических характеристик радиатора. Использование в радиаторах RIFAR VENTIL узлов нижнего подключения с редукционными ниппелями не прошедшими специальную подготовку лишает потребителя гарантий производителя.

Коммерческий директор ЗАО «РИФАР»



Минеев И В